




□ 30 ... □ 65 : $l = 3 \dots 12 \text{ m}$

□ 80 ... □ 400 : $l = 4 \dots 15 \text{ m}$



C	afmetingen						A	c	h ₁	w	d
	h	b	s	t	r	r ₁					
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	× 10 ² mm ²	mm	mm	mm	mm
30	30	33	5	7	3,5	5,4	—	—	—	—	—
40	40	35	5	7	3,5	6,2	—	—	20	10	—
50	50	38	5	7	3,5	7,1	—	15	20	20	10
65	65	42	5,5	7,5	4	9	16	33	25	10	—
80	80	45	6	8	4	11	17	46	25	12	—
100	100	50	6	8,5	4,5	13,5	18	64	30	12	—
120	120	55	7	9	4,5	17	19	82	30	16	—
140	140	60	7	10	5	20,4	21	98	35	16	—
160	160	65	7,5	10,5	5,5	24	22,5	115	35	20	—
180	180	70	8	11	5,5	28	23,5	133	40	20	—
200	200	75	8,5	11,5	6	32,2	24,5	151	40	22	—
220	220	80	9	12,5	6,5	37,4	26,5	167	45	22	—
240	240	85	9,5	13	6,5	42,3	28	184	45	24	—
260	260	90	10	14	7	48,3	30	200	50	24	—
280	280	95	10	15	7,5	53,3	32	216	50	24	—
300	300	100	10	16	8	58,8	34	232	55	24	—
320	320	100	14	17,5	8,8	75,8	37	246	55	24	—
350	350	100	14	16	8	77,3	34	282	55	24	—
380	380	102	13,5	16	11,2	79,7	34	312	55	24	—
400	400	110	14	18	9	91,5	38	324	60	24	—



C	I _x	i _x	W _x	S _x	e _y	I _y	i _y	W _y	m
	× 10 ⁴ mm ⁴	mm	× 10 ³ mm ³	× 10 ³ mm ³	mm	× 10 ⁴ mm ⁴	mm	× 10 ³ mm ³	kg/m
30	6,4	10,8	4,2	—	13,1	5,3	9,9	2,68	4,27
40	14,1	15	7,0	—	13,3	6,7	10,4	3,08	4,87
50	26,4	19,2	10,6	—	13,7	9,1	11,3	3,75	5,59
65	57,5	25,2	17,7	—	14,2	14,1	12,5	5,07	7,09
80	106	31	26,5	15,9	14,5	19,4	13,3	6,36	8,64
100	206	39,1	41,2	24,5	15,5	29,3	14,7	8,49	10,6
120	364	46,2	60,7	36,3	16	43,2	15,9	11,1	13,4
140	605	54,5	86,4	51,4	17,5	62,7	17,5	14,8	16
160	925	62,1	116	68,8	18,4	85,3	18,9	18,3	18,8
180	1350	69,5	150	89,6	19,2	114	20,2	22,4	22
200	1910	77	191	114	20,1	148	21,4	27	25,3
220	2690	84,8	245	146	21,4	197	22,7	33,6	29,4
240	3600	92,2	300	179	22,3	248	24,2	39,6	33,2
260	4820	99,9	371	221	23,6	317	25,6	47,7	37,9
280	6280	109	448	266	25,3	399	27,4	57,2	41,8
300	8030	117	535	316	27	495	29	67,8	46,2
320	10870	121	679	413	26	597	28,1	80,6	59,5
350	12840	129	734	459	24	570	27,2	75	60,6
380	15730	141	826	505	23,5	613	27,8	78,4	62,6
400	20350	149	1020	618	26,5	846	30,4	102	71,8